

# NITECORE®

## KEEP INNOVATING

### NU06 MI IR + Multi-colored Mini Signal Light

- IR + Multi-colored Flashing & Constant-on
- USB-C Rechargeable
- 3 Lightweight Brackets Included



#### Q&A:

Q: How can we tell whether the IR mode of the NU06 MI is turned on without night vision devices?  
 A: Short press the Power Button. If the signal light vibrates once, it indicates that the NU06 MI is in the IR Constant-on Mode. If the signal light vibrates twice, it indicates that the NU06 MI is in the IR Flashing Mode. If the blue indicator slowly flashes 1-3 times (Power Indication), it indicates that the NU06 MI is off.

#### Features

- Ultra Lightweight Mini IR Signal Light
- Utilizes 4 x high performance LEDs
- Available with IR light (wavelength 940nm), red light, green light and blue light of totally 9 modes
- Single switch design allows for one-handed operation
- Powered by the built-in 250mAh Li-ion battery with a max runtime of 75 hours
- Built-in Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port
- ARC rail adapter on the body and 3 lightweight brackets included to enable multiple mounting and carry options
- Made from durable PC materials
- Impact resistant to 1 meter

#### Specifications

Dimensions: 29.5mm x 29.5mm x 25.4mm (1.16" x 1.16" x 1")  
 Weight: 16.7g (0.59oz) (Bracket Not Included)

#### Accessories

Magnetic Hook-and-loop Bracket, Curved Hook-and-loop Helmet Bracket, MOLLE System Bracket, USB-C Charging Cable

#### Technical Data


	Output	Runtime	Impact Resistance	IP Rating
IR Constant-on	—	4h	1m	IP66
IR Flashing	—	50h		
Red Constant-on	3 Lumens	9h		
Red Flashing	3 Lumens	75h		
Green Constant-on	8 Lumens	9h		
Green Flashing	8 Lumens	75h		
Blue Constant-on	2 Lumens	5h		
Blue Flashing	2 Lumens	48h		
Red/Blue Police Warning Flashing	—	56h		

**Note:** The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (250mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

#### Bracket Installation



Magnetic Hook-and-loop Bracket




Curved Hook-and-loop Helmet Bracket



MOLLE System Bracket

#### Charging Function



#### (English)

##### Charging Function

The NU06 MI is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.  
**Connecting to the External Power:** As illustrated, uncap the charging port and use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a computer or other USB charging device) to the USB charging port to begin the charging process.  
**Charging Indicator:** During the charging process, the power indicator will flash to inform the user. When the battery is fully charged, the power indicator will turn on steadily.  
 • The charging time is approx 1h 45min. (Charged via the 5V/1A adapter)  
 • The standby time is up to 12 months if the battery has been fully charged.  
 • During the charging process, the NU06 MI can still be turned on. (The indicator will keep flashing in any mode.)

##### Operating Instructions

**On / Off**  
**On:** When the light is off, long press the Power Button for 1 second to turn it on.  
**Off:** When the light is on, long press the Power Button to turn it off.

**Mode Switching**  
 When the light is off, keep holding the Power Button for over 5 seconds after turning on the light to cycle through the following modes: IR Constant-on – IR Flashing – Red Constant-on – Red Flashing – Green Constant-on – Green Flashing – Blue Constant-on – Blue Flashing – Red/Blue Police Warning Flashing. Release to select the desired mode.  
 (The NU06 MI has mode memory. When reactivated, the light will automatically access the previous memorized mode.)

**Mode Indication**  
 The NU06 MI is available with 9 modes including 4 lights of constant-on + flashing and Red/Blue Police Warning Flashing. The access of IR modes is indicated by the vibration as IR light is invisible to the naked eyes.

##### Power Indication

When the light is off, short press the Power Button and the power indicator will flash to indicate the remaining power of the battery:  
 1. Flashing three times indicates that the power is above 50%;  
 2. Flashing twice indicates that the power is below 50%;  
 3. Flashing once indicates that the power is below 10%.

##### Warnings

- Please charge the battery before the first use.
- Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
- The Magnetic Hook-and-loop Bracket contains strong magnetic components. DO NOT put it close to objects that tend to suffer from magnetic interference.
- The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
- DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.

#### Mode Indication

Mode	Vibration
IR Constant-on	
IR Flashing	
IR Off	
Other	—

#### (Deutsch)

##### Ladefunktion

Die NU06 MI ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.  
**Anschließen an eine externe Stromversorgung:** Öffnen Sie den Ladeanschluss - wie abgebildet - und schließen Sie mit dem USB-Kabel ein externes Netzteil (z.B. einen USB-Adapter, einen Computer oder ein anderes USB-Ladegerät) an den Micro-USB-Anschluss an, um den Ladevorgang zu starten.  
**Ladeanzeige:** Während des Ladevorgangs blinkt die eingebaute Ladeanzeige. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die Ladeanzeige stetig leuchtet.  
 • Die Ladezeit beträgt ca. 1h45min. (geladen mit einem 5V/1A Adapter)  
 • Die Standby-Zeit beträgt bis zu 12 Monate, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.  
 • Während des Ladevorgangs kann die NU06 MI eingeschaltet sein. (Die Anzeige blinkt dann und zeigt nicht den ausgewählten Mode an.)

##### Bedienungsanleitung

**An / Aus**  
**Ein:** Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter 1sec gedrückt, um es einzuschalten.  
**Ausschalten:** Wenn das Licht an ist, drücken Sie lange auf den Ein-/Ausschalter, um es auszuschalten.

**Mode-Auswahl**  
 Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste nach dem Einschalten länger als 5 Sekunden gedrückt, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: „IR-Dauerlicht“ – „IR-Blinklicht“ – „Rot-Dauerlicht“ – „Rot-Blinklicht“ – „Grün-Dauerlicht“ – „Grün-Blinklicht“ – „Blau-Dauerlicht“ – „Blau-Blinklicht“ – „Rot-Blau-Polizei-Warnblinklicht“. Loslassen, um den gewünschten Mode zu wählen.  
 (La NU06 MI verfügt über einen Mode-Speicher. Bei erneuter Aktivierung greift die Lampe automatisch auf den zuvor gespeicherten Mode zu.)

**Mode-Anzeige**  
 Die NU06 MI verfügt über 9 Modi, darunter 4 mit Dauerlicht und Blinklicht sowie rotes/blaus Warnblinken. Der Zugriff auf die IR-Modi wird durch die Vibration angezeigt, da IR-Licht für das bloße Auge unsichtbar ist.

##### Leistungsanzeige

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter und die Betriebsanzeige blinkt, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen:  
 3-maliges Blinken für mehr als 50%.  
 2-maliges Blinken für weniger als 50%.  
 1-maliges Blinken für weniger als 10%.

##### Vorsichtshinweise

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
- Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Die magnetische Klett-Halterung enthält starke magnetische Komponenten. Bringen Sie sie NICHT in der Nähe von Gegenständen, die zu magnetischen Störungen neigen.
- Das Produkt enthält kleine Montageeile. Bitte halten Sie es daher von Kindern fern, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt NICHT, da sonst das Produkt möglicherweise beschädigt wird und die Garantie erlischt

##### Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

#### (Français)

##### Fonction de charge

La NU06 MI est équipée d'un système de charge intelligent. Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.  
**Connexion à l'alimentation externe :** Comme illustré, enlever la protection du port de charge et utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (par exemple, un adaptateur USB, un ordinateur ou un autre périphérique de charge USB) au port de charge USB pour commencer le processus de charge.  
**Indicateur de charge :** Pendant le processus de charge, l'indicateur d'alimentation clignotera pour informer l'utilisateur. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur d'alimentation s'allume régulièrement.  
 • Le temps de charge est d'environ 1h 45min. (Chargée via l'adaptateur 5V/1A)  
 • Le temps de veille peut aller jusqu'à 12 mois si la batterie a été complètement chargée.  
 • Pendant le processus de charge, la NU06 MI peut toujours être allumée. (L'indicateur continuera à clignoter dans n'importe quel mode.)

##### Mode d'emploi

**ON / OFF**  
**ON :** Lorsque la lampe est éteinte, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde pour l'allumer.  
**OFF :** Lorsque la lampe est allumée, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

**Changement de mode**  
 Lorsque la lampe est éteinte, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 5 secondes après avoir allumé la lumière, pour parcourir les modes suivants : IR fixe - IR clignotant - Rouge fixe - Rouge clignotant - Vert fixe - Vert clignotant - Bleu fixe - Bleu clignotant - Flash Police Rouge / Bleu Avertissement. Relâchez pour sélectionner le mode souhaité.  
 (La NU06 MI dispose d'une mémoire de mode. Lorsqu'elle est réactivée, la lumière accède automatiquement au mode mémorisé précédent.)

**Indication du mode**  
 La NU06 MI est disponible avec 9 modes dont 4 lumières fixes + clignotantes et le flash Police clignotant Rouge/Bleu. L'accès aux modes IR est indiqué par la vibration car la lumière IR est invisible à l'œil nu.

##### Indication de puissance

Lorsque le voyant est éteint, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation et l'indicateur d'alimentation clignotera pour indiquer la puissance restante de la batterie :  
 1. Clignote trois fois indique que la puissance est supérieure à 50%;  
 2. Clignote deux fois indique que la puissance est inférieure à 50%;  
 3. Clignote une fois indique que la puissance est inférieure à 10%.

##### Avvertissements

- Veuillez charger la batterie avant la première utilisation.
- Veuillez recharger le produit tous les 3 mois lorsqu'il est laissé inutilisé pendant une période prolongée.
- Le support magnétique à crochet et boucle contient de puissants composants magnétiques. NE PAS le mettre à proximité d'objets qui ont tendance à souffrir d'interférences magnétiques.
- Le produit contient de petites pièces d'assemblage. Veuillez le garder à l'écart des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- NE PAS démonter, modifier ou reconstruire le produit, sinon la garantie sera annulée et le produit pourrait être endommagé.

#### (Русский)

##### Функция Зарядки

NU06 MI оснащен интеллектуальной системой зарядки. Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым использованием.  
**Подключение к внешнему источнику питания:** как показано на рисунке, отсоедините уплотнитель для зарядки и используйте USB-кабель для подключения внешнего источника питания (например, USB-адаптера, компьютера или другого USB-зарядного устройства) к порту USB для зарядки, чтобы начать процесс зарядки.  
**Индикатор зарядки:** во время процесса зарядки индикатор питания будет мигать, информируя пользователя. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор питания будет постоянно гореть.  
 • Время зарядки составляет приблизительно 1 час 45 минут. (Заряжается через адаптер 5 В / 1 А);  
 • Время работы в режиме ожидания составляет до 12 месяцев, если аккумулятор полностью заряжен;  
 • Во время процесса зарядки NU06 MI все еще можно включать. (Индикатор будет продолжать мигать в любом режиме.)

##### Инструкция по эксплуатации

**Вкл / Выкл**  
**Вкл.:** когда индикатор не горит, удерживаете кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы включить устройство.  
**Выкл.:** когда индикатор горит, удерживаете кнопку питания, чтобы выключить его.

**Переключение режимов**  
 Когда устройство выключено, продолжайте удерживать кнопку питания более 5 секунд после включения света, чтобы переключиться в следующие режимы: ИК, ИК мигание, Красный, Красный мигающий Зеленый, Зеленый мигающий, Синий, Синий мигающий, Красно/Синий Полицейский, предупреждающий мигающий. Отпустите, чтобы выбрать нужный режим.  
 (У NU06 MI есть память режимов. При повторной активации индикатор автоматически перейдет к предыдущему режиму запоминания.)

**Индикация режима**  
 NU06 MI доступен с 9 режимами, включая 4 индикатора постоянного света + мигание и мигание красного / синего полицейского предупреждающего. Доступ к ИК-режимам обозначается вибрацией, так как ИК-излучение невидимо невооруженным глазом.

##### Индикация питания

Когда индикатор выключен, коротко нажмите кнопку питания, и индикатор питания начнет мигать, указывая на оставшийся заряд батареи:  
 1. Трехкратное мигание указывает на то, что мощность превышает 50%;  
 2. Мигание дважды указывает на то, что мощность ниже 50%;  
 3. Мигание один раз указывает на то, что мощность ниже 10%.

##### Предупреждения

- Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед первым использованием.
- Пожалуйста, заряжайте устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного времени.
- Магнитный кронштейн с крючком и петлей содержит сильные магнитные компоненты. НЕ ставьте его близко к объектам, которые, как правило, страдают от магнитных помех.
- Изделие содержит мелкие сборочные детали. Пожалуйста, держите его подальше от детей, чтобы избежать опасности.
- НЕ разбирайте, не модифицируйте и не восстанавливайте изделие, в противном случае гарантия будет аннулирована, и изделие может быть повреждено.

## (日本語)

### 充電機能

NU06 MI は充電機能を内蔵しています。初めて使用する前に一度充電してください。

**外部電源に接続**: 図のように充電ポートをあけて USB ケーブルを差し込み外部電源 (USB アダプター、PC、USB 充電デバイスなど) に接続してください。自動的に充電が始まります。

- 充電状態**: 充電中はパワーインジケーターが点滅します。フル充電されるとインジケーターが点灯状態になります。
- 充電時間は約 1 時間 45 分です (5V/1A アダプター使用時)
- フル充電からのスタンバイ時間は 12 ヶ月です。
- 充電中でも NU06 MI を点灯することができます (インジケーターは点滅したままです)。

### 操作方法

**オン/オフ**  
オン: ライトがオフの時、パワーボタンを 1 秒程度長押しすると点灯します。  
オフ: ライトがオンの時、パワーボタンを長押しすると消灯します。

#### モードの切替

ライトがオフの時、パワーボタンをライトがついてからも 5 秒以上押し続けるとモードが以下の順で切りかわりますので、使いたいモードの時にボタンをはなしてください: IR オン - IR フラッシュ - 赤色オン - 赤色フラッシュ - 緑色オン - 緑色フラッシュ - 青色オン - 青色フラッシュ - 赤 / 青点滅。NU06 にはメモリー機能があり、次回点灯時は前回最後に使用したモードで点灯します。

#### モードの判別方法

NU06 には 4 つのオンモードと 5 つの点滅モードがあります。IR ライトは目に見えないため、振動によって IR モードかどうかを判別します。

### パワーインジケーター

ライトがオフの時、パワーボタンを短く押すとパワーインジケーターが点滅して電池残量を通知します。

- 残量が 50% 以上のときは 3 回点滅します。
- 残量が 50% 未満のときは 2 回点滅します。
- 残量が 10% 以下になると 1 回点滅します。

### 注意

- 初めて使用する前に充電してください。
- 長期期使用しない時は 3 ヶ月に一度充電してください。
- マグネットマジックテープブラケットには強力な磁石が使用されていません。磁石に影響を受けるものには近づけないください。
- 製品には細かなパーツが含まれています。誤飲などの事故を防ぐためお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 故障の原因になりますので、分解や改造をしないでください。され場合は保証が適用されません。

## ( 한국어 )

### 충전 기능

NU06 MI 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오 .

**외부 전원 에 연결**: 그림과 같이 충전 포트의 캡을 풀고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 ( 예: USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치 ) 를 USB 충전 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다 .

- 충전 표시등**: 충전이 진행되는 동안 전원 표시등이 깜박여 사용자가 깨 알립니다 . 배터리가 완전히 충전되면 전원 표시등이 꾸준히 켜집니다 .
- 충전 시간은 약 1 시간 45 분 입니다. (5V/1A 어댑터를 통해 충전시)
- 배터리가 완전히 충전된 경우 대기 시간은 최대 12 개월입니다.
- 충전 중에 NU06 MI 를 켤 수 있습니다. ( 표시등은 모든 모드에서 계속 깜박입니다. )

### 작동 지침

#### On / Off

On: 전원이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 1 초 동안 길게 눌러 켜십시오 .
Off: 전원이 켜져 있을 때 전원 버튼을 길게 눌러 끕니다 .

#### 모드 전환

전원이 꺼져 있을 때 전원을 켜 후 전원 버튼을 5 초 이상 누르고 있으면 IR 지속 켜짐 - IR 깜박임 - 빨간색 지속 켜짐 - 빨간색 깜박임 - 녹색 지속 켜짐 - 녹색 깜박임 - 파란색 계속 켜짐 - 파란색 깜박임 - 빨간색 / 파란색 경찰 경고 깜박임 모드가 순환됩니다 . 원하는 모드를 선택하려면 손을 뗍니다 .

(NU06 MI 에는 모드 메모리가 있습니다 . 다시 활성화되면 조명이 자동으로 이전에 기억된 모드에 액세스합니다. )

#### 모드 표시

NU06 MI 는 4 개의 계속 켜짐 + 깜박임 및 빨간색 / 파란색 경찰 경고 깜박임을 포함하여 9 가지 모드로 사용할 수 있습니다. IR 모드의 액세스는 IR 광선이 육안으로 보이지 않기 때문에 진동으로 표시됩니다 .

#### 전원 표시

전원이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 전원 표시등이 깜박여 배터리 잔량을 나타냅니다 .

- 세 번 깜박이면 전력이 50% 이상임을 나타냅니다 .
- 두 번 깜박이면 전력이 50% 미만임을 나타냅니다 .
- 한 번 깜박이면 전력이 10% 미만임을 나타냅니다 .

### 경고

- 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오 .
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전해 주십시오 .
- 마그네틱 Hook-and-Loop 브래킷에는 강력한 자성 부품이 포함되어 있습니다. 자기 간섭을 받기 쉬운 물체에 가까이 두지 마십시오.
- 제품에는 작은 조립 부품이 포함되어 있습니다. 질식이나 질식의 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품을 분해, 개조, 개조하지 마십시오. 보증이 무효화되고 제품이 손상될 수 있습니다 .

## (Italiano)

### Funzione di Ricarica

La NU06 MI è dotata di un sistema di ricarica intelligente. Vi consigliamo di caricare la batteria prima del primo utilizzo.

**Collegamento all'alimentazione esterna**: Come illustrato, aprire la porta di ricarica e utilizzare il cavo USB per collegare un'alimentazione esterna (ad esempio un adattatore USB, un computer o un altro dispositivo di ricarica USB) alla porta di ricarica USB per iniziare il processo di ricarica.

**Indicatore di carica**: Durante il processo di carica, l'indicatore di carica lampeggia per informare l'utente. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica resta acceso in modo costante.

- Il tempo di ricarica è di circa 1h 45min. (Caricata tramite l'adattatore 5V/1A)
- Il tempo di standby è fino a 12 mesi, se la batteria è stata completamente caricata.
- Durante il processo di ricarica, la NU06 MI può essere accesa. (L'indicatore continuerà a lampeggiare in qualsiasi modalità).

### Istruzioni per l'uso

#### Accensione e Spegnimento

Accensione: Quando la torcia è spenta, premere a lungo il pulsante di accensione per oltre 1 secondo per accenderla.

Spegnimento: Quando la torcia è accesa, premere a lungo il pulsante di accensione per spegnerla.

#### Selezione della modalità

Quando la torcia è spenta, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per oltre 5 secondi per scorrere le seguenti modalità: IR costante - IR lampeggiante - rosso costante - rosso lampeggiante - verde costante - verde lampeggiante - blu costante - blu lampeggiante - rosso/blu lampeggiante. Rilasciare il pulsante per selezionare la modalità desiderata.

(NU06 MI ha una memoria di modalità. Quando viene riattivata, la luce accede automaticamente alla modalità precedentemente memorizzata).

#### Mode Indicator

The NU06 MI is available with 9 modes including 4 lights of constant-on + flashing and Red/Blue Police Warning Flashing. The access of IR modes is indicated by the vibration as IR light is invisible to the naked eyes.

### Indicazione di carica residua

Quando la torcia è spenta, premere brevemente il pulsante di accensione e l'indicatore di alimentazione lampeggerà per indicare la potenza residua della batteria:

- Lampeggiando tre volte indicherà che la potenza è superiore al 50%;
- Lampeggiando due volte indicherà che la potenza è inferiore al 50%;
- Lampeggiando una volta indicherà che la potenza è inferiore al 10%.

### Avvertenze

- Si prega di caricare completamente la batteria della torcia prima del primo utilizzo.
- La staffa magnetica a gancio contiene forti componenti magnetici. NON metterla vicino a oggetti che tendono a soffrire di interferenze magnetiche.
- Si prega di ricaricare il prodotto ogni 3 mesi se lasciato inutilizzato per un tempo prolungato.
- Il prodotto contiene piccole parti di assemblaggio. Si prega di tenerlo lontano dai bambini per evitare il pericolo di soffocamento.
- NON smontare, modificare o ricostruire il prodotto, altrimenti la garanzia sarà annullata e il prodotto potrebbe essere danneggiato.

## (Українська)

### Функція зарядки

NU06 MI оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.

**Підключення до зовнішнього джерела живлення**: як показано на малюнку, зніміть кришку з порту зарядки та за допомогою USB-кабелю під'єднайте зовнішній блок живлення (наприклад, USB-адаптер, комп'ютер або інший зарядний пристрій USB) до USB-порту зарядки, щоб почати процес заряджання.

**Індикатор заряджання**: під час процесу заряджання індикатор живлення буде блимати, щоб повідомити користувача. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор живлення буде постійно світитися.

- Час зарядки прибіл. 1 год 45 хв. (Заряджається через адаптер 5V/1A)
- Час роботи в режимі очікування становить до 12 місяців, якщо акумулятор повністю заряджений.
- Під час процесу заряджання NU06 MI все ще можна ввімкнути. (Індикатор буде блимати в будь-якому режимі.)

### Інструкції з користування

#### Ввімкнення/вимкнення

Ввімкнення: коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб увімкнути його.

Вимкнення: коли світло увімкнене, утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути його.

#### Перемикання режимів

Коли світло вимкнено, утримуйте кнопку живлення більше 5 секунд після ввімкнення світла, щоб перемикатися між наступними режимами: ІЧ-постійне світіння – ІЧ-блимання – Постійне світіння червоного – Блимання червоного – Постійне світіння зеленого – Блимання зеленого – Постійне світіння синього – Блимання синього – Сигнальний поліцейський режим (блимання червоного/синього). Відпустіть, щоб вибрати потрібний режим. (У NU06 MI є пам'ять режимів. Після повторної активації ліхтар автоматично отримає доступ до попереднього збереженого режиму.)

#### Індикація режимів

У NU06 MI доступно 9 режимів роботи, включаючи 4 індикатори постійного світіння + блимання та сигнальний поліцейський режим. Доступ до ІЧ-режимів вказується вібрацією, оскільки ІЧ-світло невидиме неозброєним оком.

#### Індикація живлення

Коли світло вимкнене, натисніть кнопку живлення, і індикатор живлення почне блимати, вказуючи на залишок заряду батареї:

- Три миготіння означає, що потужність вище 50%;
- Два миготіння означає, що потужність нижче 50%;
- Одне миготіння означає, що потужність нижче 10%.

### Увага

- Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.
- Будь ласка, заряджайте виріб кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
- Магнітний кронштейн на гачках і петлях містить сильні магнітні компоненти. Не ставте його близько до предметів, які схильні до впливу магнітних перешкод.
- Виріб містить невеликі складальні деталі. Будь ласка, тримайте його подаль від дітей, щоб уникнути небезпеки удущення або задухи.
- НЕ розбирайте, не модифікуйте або реконструюйте виріб, інакше гарантія буде анульована, а виріб може бути пошкоджено.

## (Polski)

### Funkcja ładowania

NU06 MI jest wyposażony w inteligentny system ładowania. Proszę naładować baterie przed pierwszym użyciem.

**Podłączenie do zasilania zewnętrznego**: Jak pokazano na ilustracji, odkryj gniazdo ładowania i użyj kabla USB, aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. zasilacz USB, komputer lub inne urządzenie ładujące USB) do portu USB latakri aby rozpocząć proces ładowania.

**Wskaźnik ładowania**: Podczas procesu ładowania, wskaźnik ładowania znajdujący się pod włącznikiem będzie migał. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania będzie świecił stałym światłem.

**Uwaga**: Produkt powinien zostać naładowany, jeśli światło wydaje się być niewykrążone lub latakra przestaje reagować z powodu niskiego poziomu mocy.

- Czas ładowania wynosi ok. 1h 45min. (Ładowarka 5V/1A)
- W pełni naładowana latakra zachowuje energię w trybie standby przez 12 miesięcy.
- W trakcie ładowania latakra może pozostawać włączona (wskaźnik ładowania będzie migał w każdym trybie).

### Instrukcja obsługi

#### Włączenie / Wyłączenie

Włączenie: Kiedy latakra jest wyłączona, wciśnij przycisk zasilania na ok 1 sekundę aby włączyć.

Wyłączenie: Kiedy latakra jest włączona, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aby wyłączyć.

#### Zmiana trybów

Kiedy latakra jest wyłączona, przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 5 sekund po włączeniu latakri, aby przełączyć się pomiędzy następującymi trybami: IR Constant-on - IR Flashing - Red Constant-on - Red Flashing - Green Constant-on - Green Flashing - Blue Constant-on - Blue Flashing - Red/Blue Police Warning Flashing. Zwolnij przycisk zasilania na wybranym trybie. NU06 MI posiada pamięć trybów. Po ponownym włączeniu, światło automatycznie przejdzie do ostatniego trybu).

#### Rozpoznanie trybu

NU06 MI posiada 9 trybów, w tym 4 światła stałe + 4 migające oraz czerwone/niebieskie ostrzegawcze światła policyjne. Dostęp do trybów IR jest sygnalizowany przez wibrację, ponieważ światło IR jest niewidoczne gołym okiem.

#### Poziom naładowania

- Kiedy latakra jest wyłączona, naciśnij krótko przycisk zasilania. Wskaźnik zamiga pokazując pozostałą ilość energii:
- Trzykrotne błysnięcie oznacza, że pozostało ponad 50% energii;
- Dwukrotne błysnięcie oznacza, że poziom energii spadł poniżej 50%;
- Pojedyncze błysnięcie oznacza, że poziom energii spadł poniżej 10%.

### Ostrzeżenia

- Proszę naładować baterię przed pierwszym użyciem.
- Proszę ładować produkt co 3 miesiące, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Uchwyt magnetyczny zawiera silne magnesy. NIE WOLNO umieszczać go w pobliżu obiektów, które mogą być podatne na zakłócenia magnetyczne.
- Produkt zawiera małe części do montażu. Proszę trzymać go z dala od dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa zadławienia lub uduszenia.
- NIE WOLNO demontować, modyfikować ani przebudowywać produktu, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona, a produkt może ulec uszkodzeniu.

## ( 简体中文 )

### 充电

NU06 MI 自带智能充电功能，初次使用，请先对本产品进行充电。

**连接电源**: 如图所示，掀开机身的 USB 保护盖，把 USB 充电线一端连接至 USB 插孔，另一端接上电源（适配器、电脑或其他充电设备）即可充电。

**充电提示**: 当 NU06 MI 处于正常充电状态下，机身内的蓝色指示灯闪烁提示，当指示灯长亮，表示充电完成。

- 充电时间约为 1 小时 45 分钟。（5V/1A 适配器）
- 满电时，待机时间约为 1 年。
- 充电时，可正常开启。（开启任何模式，蓝色指示灯仍保持闪烁充电提示。）

### 操作说明

#### 开启 / 关闭

开启: 在关闭状态下，长按开关键 1 秒，即可开启。
关闭: 在开启状态下，长按开关键，即可关闭。

#### 模式切换

在关闭状态下，长按开关键不松手（开启 5 秒后），即按“红外光长亮 - 红外光闪烁 - 红光长亮 - 红光闪烁 - 绿光长亮 - 绿光闪烁 - 蓝光长亮 - 蓝光闪烁 - 红蓝光闪烁”顺序循环切换，松手即可选定。（本品设有记忆功能，当关闭后能记忆当前使用模式，再次开启时将自动进入当前模式。）

#### 模式提示功能

NU06 MI 设有三色光源长亮、三色光源闪烁、红蓝光闪烁、红外光长亮及红外光闪烁 9 种模式可选。红外光为不可见光，当开启红外光模式时，用户难以用肉眼识别，因此本品以震动提示其使用状态。

### 电量提示

在关闭状态下，短按开关键，机身内的蓝色指示灯将以闪烁方式提示用户。

- 闪烁 3 次表示电量大于 50%；
- 闪烁 2 次表示电量少于 50%；
- 闪烁 1 次表示电量少于 10%，即将耗尽。

### 注意事项

- 初次使用时，请先对本产品进行充电。
- 当长时间储存本品，请于 3 个月充电一次。
- 磁吸魔术贴支架含强磁力部件，请勿靠近容易被磁场干扰的物品，避免产生影响。
- 本产品包含零散小部件，请勿放置在儿童可触及的地方，以防误食。
- 请勿随意拆解、改装本品，否则将会导致保修失效并可能损坏本品。

### 保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。本保固规则不适用于以下情况：

- 人为破坏，拆解，改装本产品。
  - 错误操作导致产品损坏。
- 如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 400869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。

## Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if

- the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
  - the product(s) is/are damaged due to improper use.
- For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

Worldwide Warranty Service	
Model number	Date of purchase
Serial number	Store Stamp
This is the certificate of authenticity if this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co., Ltd.	
<b>NOTE:</b> Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair.	
Customer Service Email: service@nitecore.com	

<div><div><span><span></span></span></div><span><b>SYSMAX Innovations Co., Ltd.</b></span></div>	<div><div><span><span></span></span></div><span>TEL: +86-20-83862000</span></div>	<div><div><span><span></span></span></div><span>FAX: +86-20-83882723</span></div>	<div><div><span><span></span></span></div><span>E-mail: info@nitecore.com</span></div>	<div><div><span><span></span></span></div><span>Web: www.nitecore.com</span></div>	<div><div><span><span></span></span></div><span>Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China</span></div>	<div><div><span><span></span></span></div><span>Made in China</span></div>
--	---	---	--	--	---	--

<div><div><span><span></span></span></div><span><b>f Please find us on facebook<span> </span>: NITECORE Flashlight</b></span></div>	<div><div><span><span></span></span></div><span>Thanks for purchasing NITECORE!</span></div>	<div><div><span><span></span></span></div><span>NU060606M22</span></div>
---	--	--